

Ingenieurbüro Rütz GmbH

Beraten - Messen - Prüfen

- Baugrundanalysen Gutachten Laboruntersuchungen Bodensondierungen •
- Verdichtungskontrollen Tragfähigkeitsmessungen chemische Analysen
 - Altlastenuntersuchungen A138 M153 Luftdichtigkeitsmessungen •

IBR GmbH • Beelitzer Straße 11 • 14822 Borkheide

MGR Immobilienverwaltungs GmbH & Co.KG
Möbel-Hübner-Straße 1

16356 Ahrensfelde OT Blumberg

Geotechnischer Bericht (Gutachten)

Nr. IBR/292/22

<u>Bauvorhaben</u> : Neubau Norma-Markt inclusive

Nebenanlagen

Flur 8, FISt. 316

Freienwalder Straße

16248 Oderberg

<u>Bearbeitungsstufe</u> : Hauptuntersuchung

<u>Umfang</u>: Der Bericht umfasst 26 Seiten und 36

Seiten Anlagen.

Aufgestellt : Borkheide, den 03.08.2022

HRB 11225 USt-IdNr.: DE 187105767 Steuer-Nr.: 048 111 01325

Amtsgericht Potsdam

Bankverbindung Bank: Hypovereinsbank IBAN: DE36 1602 0086 0355 1948 17

BIC: HYVEDEMM470

Inhalt

1	Vor	gan	g und Aufgabenstellung	3
2	Ver	wen	dete Unterlagen	3
3	Ziti	erte	Vorschriften	3
4	Unt		uchungen	
	4.1	Ge	otechnische Felduntersuchungen	
	4.1.	. 1	Allgemeine geologische Situation	. 5
	4.1.	.2	Festlegung des Untersuchungsumfanges	7
	4.1.	.3	In Situ Untersuchungen	7
	4.1.	.4	Einmessen der Sondierpunkte	8
	4.2	Ge	ophysikalische Laboruntersuchungen	9
	4.2.	. 1	Festlegung des Untersuchungsumfanges	9
	4.2.	.2	Laboruntersuchungen	9
	4.3		nweltrelevante Untersuchungen	
5	Bau	gru	ndmodell	. 12
6	Eige	ensc	chaften der relevanten Bodenschichten	. 14
	6.1	DI	N 18196:2011-5	. 14
	6.2		denklassen nach DIN 18300:2012-09	
	6.3	Но	mogenbereiche DIN 18300:2019-09	. 17
7	Grü		ngstechnische Folgerungen	
	7.1	Gr	ündungsempfehlung	. 18
	7.2		utechnische Hinweise	
	7.3	Не	rstellen von Baugruben und Gräben	. 20
	7.4	Pfa	ahlgründung	. 20
	7.5	Be	rechnungswerte	. 21
	7.6	Gr	und- und Schichtenwasser	. 22
	7.7	Sc	hutz des Gebäudes vor Grund- und Schichtenwasser	. 23
	7.8	Sc	hutz der Gründung vor Frost	. 23
	7.9		rsickerung der Oberflächenwässer	
	7.10	Pa	rkflächen und Zufahrten	. 24
	7.11	Ge	otechnische Prüfungen	. 25
8	Anla	agei	າ	. 25
9	Sch	luss	sbemerkungen	. 25

1 Vorgang und Aufgabenstellung

Der Auftraggeber plant die Errichtung eines Norma-Marktes inklusive Nebenanlagen in Oderberg, Freienwalder Straße, Flur 8, Flurstück 316.

Für die Planung wurde unser Büro entsprechend den Forderungen der DIN EN 1997-2:2010-10 und DIN 4020:2010-12 mit der Erstellung einer Baugrunduntersuchung mit abschließendem Geotechnischen Bericht über die Baugrundverhältnisse für das vorgenannte Bauvorhaben beauftragt.

2 <u>Verwendete Unterlagen</u>

/U1/ Angebot 20220267 vom 13.06.2022

/U2/ Auftrag vom 13.06.2022

/U3/ Lageplan 1:500

/U4/ Geologisches, topographisches und hydrologisches Kartenmaterial (M 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000)

/U5/ Erdstoffproben, Schichtenverzeichnisse und Bohrprofile von 15 Rammkernsondierungen und 4 Rammsondierungen

/U6/ Ergebnisse der erdstoffphysikalischen Laboruntersuchungen

/U7/ Archivunterlagen

3 Zitierte Vorschriften

- DIN EN 1997-2:2010-10 (Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik Teil2: Erkundung und Untersuchung des Baugrundes; Deutsche Fassung EN 1997-2:2007 + AC:2010)
- DIN 4020:2010-12 (Geotechnische Untersuchungen für bautechnische Zwecke Ergänzende Regelungen zu DIN EN 1997-2)
- DIN EN ISO 22475-1:2007-01 (Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Probenentnahmeverfahren und Grundwassermessungen - Teil 1: Technische Grundlagen der Ausführung (ISO 22475-1:2006); Deutsche Fassung EN ISO 22475-1:2006)


- DIN EN ISO 14688-1:2011-06 (Geotechnische Erkundung und Untersuchung – Benennung, Beschreibung und Klassifikation von Boden – Teil 1: Benennung und Beschreibung (ISO 14688-1:2002); Deutsche Fassung EN ISO 14688-1:2002)
- DIN EN ISO 14688-2:2011-06 (Geotechnische Erkundung und Untersuchung – Benennung, Beschreibung und Klassifikation von Boden – Teil 2: Grundlagen der Bodenklassifizierungen (ISO 14688-2:2004); Deutsche Fassung EN ISO 14688-2:2004)
- DIN 18196:2011-05 (Erd- und Grundbau Bodenklassifikation für bautechnische Zwecke
- DIN 4023:2006-12 (Geotechnische Erkundung und Untersuchung Zeichnerische Darstellung der Ergebnisse von Bohrungen und sonstigen direkten Aufschlüssen)
- DIN 1055-2:2010-11 (Einwirkungen auf Tragwerke Teil2: Bodenkenngrößen)
- DIN EN ISO 22476-2:2012-03 (Geotechnische Erkundung und Untersuchung – Felduntersuchungen – Teil 2: Rammsondierungen (ISO 22476-2:2005 + Amd 1:2011); Deutsche Fassung EN ISO 22476-2:2005 + A1:2011)
- TP BF-StB Teil B 15.1 (Technische Prüfvorschrift für Boden und Fels im Straßenbau Teil B 15.1 Leichte Rammsondierung DPL-5 und mittelschwere Rammsondierung DPM-10)
- DIN EN ISO 17892-4 (Baugrund, Untersuchung von Bodenproben Bestimmung der Korngrößenverteilung)
- TP BF-StB Teil B 8.3 (Technische Prüfvorschrift für Boden und Fels im Straßenbau Teil B 8.3 Dynamischer Plattendruckversuch mit Leichtem Fallgewichtsgerät)
- ZTV E-StB 17 (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Erdarbeiten im Straßenbau)
- ZTV A-StB 12 (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Aufgrabungen in Verkehrsflächen)
- ZTV SoB-StB 20 (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau)
- ZTV T-StB 95/2002 (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Tragschichten im Straßenbau)
- RStO 12 (Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflächen)
- DIN 18300:2012-09 (VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) - Erdarbeiten) (zurückgezogen)
- DIN 18300:2019-09 (VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) - Erdarbeiten)

- 4 <u>Untersuchungen</u>
- 4.1 Geotechnische Felduntersuchungen
- 4.1.1 Allgemeine geologische Situation

Das zu untersuchende Areal befindet sich in Oderberg am nördlichen Rand des Oderbruches. Das Oderbruch ist ein von der Oder durchflossenes knapp 60 km langes und 12 bis 20 km breites Gebiet, das deutlich tiefer als seine Umgebung liegt und sich ungefähr zwischen den Städten Oderberg im Nordwesten und Lebus im Südosten erstreckt. Im Oderbruch ist die Oderniederung Teil der Weichseleiszeit entstandenen Thorn-Eberswalder Urstromtals. Bis ins 18. Jahrhundert schlängelte sich die Oder in mehreren Armen durch diese Niederung, die mehrmals im Jahr zu großen Teilen von Hochwasser überflutet wurde. Das heutige Landschaftsbild des Oderbruchs wurde durch die Begradigung der Jahrhundert Oder 18. geprägt. Die Eindeichung im Trockenlegung des Feuchtgebietes erfolgte nach Anfängen ab 1735 im Wesentlichen zwischen 1747 und 1762 unter dem preußischen König Friedrich II. Oderberg liegt direkt an der Alten Oder im nördlichen Teil des Oderbruches. Nördlich der Alten Oder steigt das Gelände in die Britzer Platte, einer Grundmoränenbildung der Weichselkatzeit, an. Das Oderbruch ist durch sehr geringe Flurabstände zum Grundwasser geprägt, die Geländehöhen liegen bei etwa 2 m ü. NHN, Grundwasser wurde am 29.06.2022 in einer Höhe von etwa 0,18 ...0,30 m ü. NHN eingemessen.

In Auswertung des geologischen Kartenmaterials sind am Standort Ablagerungen in Bach- und Flusstälern in Form von Auelehm sowie Schluffen und Ton kartiert.

Lage des Oderbruch



Lage des Standortes



Quelle: www.bb-viewer.geobaisi-bb.de



4.1.2 Festlegung des Untersuchungsumfanges

Auftragsgemäß wurde der Untersuchungsumfang auf 15 Rammkernsondierungen (RKS) und 4 Rammsondierungen (R) mit Aufschlusstiefen von $T_{\text{max}} = 8.0$ m festgelegt. Die Aufschlusstiefen von 2 der 4 Rammsondierungen wurden vor Ort bis in Tiefen von 12.0 m angepasst.

4.1.3 In Situ Untersuchungen

Am 29.06.2022 wurden gestörte Bodenproben durch 15 Rammkernsondierungen RKS 1 bis RKS 15 (\varnothing 60 ... \varnothing 36 mm) bis aus einer Tiefe von $T_{max}=8,00$ m unter GOK entnommen, nach DIN EN ISO 14688-1 und 2 benannt, in Behältern gesichert und nach DIN 4023:2006-02 in den Anlagen BP/01 bis BP/15 dargestellt. Zum Nachweis der Lagerungsdichten/Konsistenzen der Böden wurden parallel 4 Rammsondierungen nach DIN EN ISO 22476-2 / DPH nachgewiesen. Die erzielten Schlagzahlen N_{10} können dem Verdichtungsgrad D_{Pr} und der Lagerungsdichte D der sandigen Böden nach Tabellen 1 und 2 zugeordnet werden.

Tabelle 1: Sand über Grundwasser

Schlagzahlen	Lagerungs-	Verdichtungs-	Lagerung
N ₁₀ [-]	dichte D [-]	grad D _{Pr} [%]	
N ₁₀ < 4	D < 0,3	D _{Pr} < 95	locker
4 < N ₁₀ < 8	0,3 < D < 0,45	95 < D _{Pr} < 98	mitteldicht
$N_{10} > 8$	D > 0,45	D _{Pr} > 98	dicht

Tabelle 2: Sand im Grundwasser

Schlagzahlen	Lagerungs-	Verdichtungs-	Lagerung
N ₁₀ [-]	dichte D [-]	grad D _{Pr} [%]	
N ₁₀ < 3	D < 0,3	D _{Pr} < 95	locker
3 < N ₁₀ < 5	0,3 < D < 0,45	95 < D _{Pr} < 98	mitteldicht
$N_{10} > 5$	D > 0,45	D _{Pr} > 98	dicht

Die erzielten Schlagzahlen N_{10} der DPH können den Konsistenzen nach Tabelle 3 zugeordnet werden.

Tabelle 3: Zuordnung Schlagzahlen N_{10} - Konsistenzen

Schlagzahlen N ₁₀ [-]	Spitzendruck qc	Konsistenz
	[MN/m²]	
$0 < N_{10} < 2$	< 1,0	sehr weich, breiig
2 < N ₁₀ < 4	2,0 - 5,0	weich bis steif
4 < N ₁₀ < 8	5,0 - 8,0	steif
8 < N ₁₀ < 17	8,0 - 15,0	halbfest
$N_{10} > 17$	> 15,0	fest

Die Lagerungsdichten und Konsistenzen sind in den Anlagen BP/01 bis BP/15 dargestellt.

4.1.4 Einmessen der Sondierpunkte

Die Einmessung der Sondierpunkte erfolgte mittels GPS-Technik im UTM-System bzw. nach DHHN2016. Die Koordinaten und Höhen sind in den Anlagen BP/01 bis BP/15 und die Lage in der Anlage LP/01 dargestellt.

Wir weisen darauf hin, dass die Genauigkeit einer GPS-Vermessung stark unter anderem von der Anzahl der zur Verfügung stehenden Satelliten, Abschattung und atmosphärischen Bedingungen abhängig ist. Generell sind die Vermessungsleistungen, welche durch unser Büro erbracht werden, nicht mit denen eines Vermessungsbüros/ -ingenieurs gleich zu setzen.

4.2 Geophysikalische Laboruntersuchungen

4.2.1 Festlegung des Untersuchungsumfanges

Die während der Aufschlussarbeiten entnommenen Bodenproben wurden durch den Gutachter visuell und sensorisch angesprochen und beurteilt. Auf der Grundlage der Handspezifizierung wurde das Laborprogramm wie folgt festgelegt.

Untersuchung	Vorschrift	Anzahl
Kornverteilung	DIN EN ISO 17892-4	18
Wassergehalt	DIN 18121-1	4
Konsistenzgrenzen	DIN EN ISO 17892-12	1
Glühverlust	DIN 18128-GI	9

4.2.2 Laboruntersuchungen

Zur Ermittlung der bautechnischen Eigenschaften nach DIN 18196 DIN 1055-2 u.a. 18 sowie wurden an Bodenproben der Rammkernsondierungen die Kornverteilungen nach DIN EN ISO 17892-4 durch Siebung bzw. Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile und kombinierter Laseranalyse der Feinteile (optisches Verfahren) bestimmt. An 9 Bodenproben wurden die humosen/organischen Bestandteile durch die Bestimmung des Glühverlustes nach DIN 18128-Gl ermittelt. An 4 Bodenproben wurden die Wassergehalte nach DIN 18121-1 durch Ofentrocknung bestimmt. An einer Bodenprobe wurden die Konsistenzgrenzen nach DIN EN ISO 17892-12 nachgewiesen. Die Kornverteilungen, Glühverluste, Wassergehalte, Konsistenzen und resultierenden Beiwerte und Kennwerte sind in der Anlage KV/01 bis KV/04 sowie K/01 dargestellt und in den Bohrprofilen BP/01 bis BP/15 berücksichtigt.

4.3 <u>Umweltrelevante Untersuchungen</u>

Auftragsgemäß wurden folgende Proben/Mischproben gebildet:

Probe	Ort	Tiefe	Art	Untersuchung
				nach
MP 01	Gebäude	0,00 - 1,00 m	Boden	
MP 02	Gebäude	0,00 - 1,00 m	Boden	LAGA Boden
MP 03	Parkplatz	0,00 - 1,00 m	Boden	LAGA Bodeli
MP 04	Parkplatz	0,00 - 1,00 m	Boden	
MP 05	Gebäude	0,00 - 0,15 m	Boden	BBodSchV
MP 06	Parkplatz	0,00 - 0,15 m	Boden	bbod3cii v

Die Proben wurden der gefta umweltlabor gmbh, Berlin zur Analytik nach LAGA Boden Tab. II, 1.2-2 bis 1.2-5 bzw. BundesBodenschutzVerordnung (BBodSchV) übergeben. Die Ergebnisse sind in den Prüfberichten 2022/0701/6274-6277 und 2022/0701/6278-6279 vom 06.07.2022 dargestellt.

Beurteilung nach LAGA (Boden)

Die Beurteilung der Mischproben MP 01 bis MP 04 erfolgt nach LAGA – Technische Regel Boden Stand 05.11.2004, Tabellen II, 1.2-1 bis 1.2-5.:

Die untersuchten Böden sind hinsichtlich der untersuchten Parameter nach LAGA wie folgt zu beurteilen:

Probe	Labornummer	Zuordnungs-	Grund der
		kategorie	Einstufung
MP 01	6274	Z 0	-
MP 02	6275	Z 1.1	TOC
MP 03	6276	Z 1.1	TOC
MP 04	6277	Z 1.1	TOC

Die verbindliche Einstufung (falls erforderlich) obliegt ausschließlich der zuständigen Abfallbehörde.

Die Beurteilung der Proben MP05 und MP06 erfolgt nach BBodSchV Anhang 2, Tab. 1.4:

Die untersuchten Böden sind hinsichtlich der untersuchten Parameter nach BBodSchV Wirkungspfad Boden Mensch und Boden-Nutzpflanze wie folgt zu beurteilen:

Probe	Labornummer	Prüfwerte für	Prüfwerte für
		Kinderspielfläch	Nutzgärten
		en	
MP 05	6278	eingehalten	eingehalten
MP 06	6279	eingehalten	eingehalten

Die verbindliche Einstufung (falls erforderlich) obliegt ausschließlich der zuständigen Abfallbehörde.

Die Organoleptik (Farbe, Geruch) der angetroffenen Böden ist unter Beachtung der stofflichen Zusammensetzung als arttypisch für urban beeinflusste Standorte (landwirtschaftlich genutzte Fläche) zu beurteilen und impliziert keine altlastenspezifischen Verdachtsmomente.

Die Ergebnisse der Untersuchungen zeigen jedoch partiell, dass im Bereich der Oberböden Grenzwert überschreitende Konzentrationen an TOC festgestellt wurden. TOC ist auf Grund der humosen Bestandteile typisch in Oberböden enthalten, und begründet keine abfallrechtliche Behandlung.

Die unter den Oberböden folgenden "gewachsenen" Bodenhorizonte zeigen keine organoleptischen wie auch analytischen Auffälligkeiten, die Hinweise auf altlastrelevante Schadstoffbelastungen geben.

Für vom Baustandort abzutransportierende Böden werden Deklarationsuntersuchungen erforderlich, um einen Entsorgungsweg bzw. eine entsprechenden entsprechende Wiederverwendung festzulegen. Dafür sind die Aushubböden auf Halden von maximal 500 m³ zu lagern, nach PN98 zu beproben und nach LAGA 2004 Tabelle II, 1.2-2 bis 1.2-5 zu untersuchen. In Abhängigkeit von der Annahmestelle können auch ergänzende

Parameter 1994 oder nach Baurestmassenerlass Deponieverordnung DepV 2009 erforderlich werden. Wird die Bildung von Haufwerken aus Platzgründen vor Ort nicht möglich, kann bei der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde des Landkreises ein Antrag auf Rasterfeldbeprobung gestellt Für entsprechende Antragstellungen, Probenahmen und Untersuchungen steht unser Büro zur Verfügung.


5 Baugrundmodell

Die Entstehung der oberflächennahen Bodenschichtung im Oderbruch ist durch Ablagerungen von Sedimenten in Folge von Überschwemmungen/Hochwasserszenarien sowie Ablagerungen der letzten Inlandsvereisungen zuzuordnen. So sind vor allem Auelehm, Ton und Schluff zu erwarten. Die Geologische Spezialkarte von Preussen und den Thüringischen Staaten, Section Oderberg beschreibt den Standort wie folgt:

- Ton bzw. humoser Ton über undurchlässigem Tonuntergrund und nahem Grundwasser

Die geologische Karte 1:25.000 bestätigt diese Erkenntnisse.

Geologische Spezialkarte von Preussen und den Thüringischen Staaten, Section Oderberg (1899)




Erklärung:




Die Untersuchungen ergaben nachfolgende Bodenschichtung, die in den Bohrprofilen BP/01 bis BP/15 dargestellt sind:

Unter humosen Oberböden (OU, selten OH) mit Schichtstärken von 0,20 ... max. 1,60 m in lockerer Lagerung im gepflügten Bereich bzw. steifer bis halbfester Konsistenz im gewachsenen Bereich stehen gemischtkörnige/bindige Böden in stark wechselnden Konsistenzen an. Partiell sind die Konsistenzen bei sehr hohen Wassergehalten schon ab 0,70 m Tiefe als breiig bzw. weich bis breiig einzustufen. Bei den Sondierungen RKS 5, 8 und 9 wurden Sandlinsen in unterschiedlichen Tiefen und Mächtigkeiten




angetroffen. Insgesamt ist der Baugrund als bedingt tragfähig und mit hohem Setzungspotential einzustufen. Erst ab Tiefen von etwa 6,0 m sind die Böden als tragfähig zu bezeichnen (siehe Anlagen R/01 bis R/04).



Quelle: LBGR

Legende:

Ablagerungen in Bach- und Flusstälern, Auelehm, Schluff bis Ton über Sanden



6 <u>Eigenschaften der relevanten Bodenschichten</u>

6.1 <u>DIN 18196:2011-5</u>

In Auswertung der Benennung der angetroffenen Böden, den o.g. Laborversuchen und der Klassifikation nach DIN 18196 sind nachfolgende Zuordnungen gültig:

• Oberboden, Ackerboden, humose Böden

Zusammensetzung : Organische Schluffe,

durchwurzelt, selten stark

humose Sand-Schluff-

Gemische

Kurzzeichen DIN 18196 : OU, [OU], OH, [OH],

Lagerungsdichte : locker

Frostempfindlichkeitsklasse : F3 Bodenklasse DIN 18300:2012- : 4

09 (zurückgezogen)

Eignung als Baustoff für : ungeeignet

Gründungen

• Gemischtkörnige/bindige Böden

Zusammensetzung DIN 4022 : schluffige Sande

Feinkornanteil > 25 %

Kurzzeichen nach DIN 18196 : SU*/UL/OU/OT

Konsistenz : halbfest bis breiig

Frostempfindlichkeitsklasse : F3 (sehr frostempfindlich)

Bodenklasse : 4

DIN 18300:2019-09

Durchlässigkeit : $k_f \approx E-09 \dots E-07 \text{ m/s } (USBR)$

Verdichtbarkeit : mäßig (V2)

Eignung als Baustoff für : wenig brauchbar

Gründungen in Abhängigkeit der

Konsistenz/Wassergehalt

Sande

Zusammensetzung DIN 4022 : Sande, enggestuft

Kurzzeichen nach DIN 18196 : SE

Lagerungsdichte : locker, mitteldicht

Tragfähigkeit : $E_{v2} \sim 60 \dots 80 \text{ MPa/m}^2$

bei $D_{Pr} \ge 100 \%$

Frostempfindlichkeitsklasse : F1 (nicht frostempfindlich)

Bodenklasse DIN 18300:2012- : 3

09 (zurückgezogen)

Durchlässigkeit : $k_f \approx 1.7 * E-04 m/s (Hazen)$

Verdichtbarkeit : gut bis mittel (V1)

Eignung als Baustoff für : gut geeignet

Gründungen

6.2 Bodenklassen nach DIN 18300:2012-09

Bodenart	Bodenklasse
Oberboden	1
enggestufte Sande	3
schwach schluffige Sande	3
gemischtkörnige/bindige Böden	4/5
bis halbfeste Konsistenz	
gemischtkörnige/bindige Böden	6/7
feste Konsistenz	

6.3 Homogenbereiche DIN 18300:2019-09

Parameter	Homogenbereiche				
	1	2	3		
	Oberboden	Sande	Geschiebeböden		
Bodengruppe	OH, OU	SE, [SE],	SU* (o.K.)	SU*/UL/U/	
DIN 18196		SU, [SU]		ОТ	
Korngrößen-	-	Feinkorn-	Feinkorn-	Feinkorn-	
verteilung		anteil	anteil	anteil	
		< 15 %	< 30 %	> 30 %	
Stein- und	gering	gering	gering	gering	
Blockanteil nach					
DIN EN ISO					
14688-2					
Lagerungsdichte	D = 0,15	D = 0,30	D = 0,30	-	
nach DIN 1054	0,30	0,45	> 0,45		
Wassergehalt 1)	n.B.	n.B.	n.B.	n.B.	
[%]					
Konsistenz DIN	ohne	ohne	ohne	Ic = 0,00	
18122 ¹⁾				1,25	
Wichte feucht	-	γ _f = 17 19	γ _f = 17 18	γ _f = 19,5	
und unter		γ = 9 11	γ _` = 9,5	20,5	
Auftrieb nach DIN			10,5	γ' = 9,5	
1055				10,5	
[kN/m³]					
Reibungswinkel	-	$\phi' = 32,5$	φ' = 27,5	ϕ = 27,5	
nach DIN 1055			32,5		
Undrainierte	n.B.	0-60	30-80	30-150	
Scherfestigkeit					
[kN/m²]					
Kohäsion 1)	ohne	0	2-3	3-5	
[kN/m²]					
organische	≥ 2 bis 20	0 bis 1	0 bis 1	0 bis 1	
Anteile nach DIN					
18128 [%]					

o.K. - ohne Konsistenz

n.B. - nicht bestimmt/bestimmbar

¹⁾ Kennwerte zum Zeitpunkt der Außenarbeiten

7 <u>Gründungstechnische Folgerungen</u>

7.1 Gründungsempfehlung

Gebäude:

Der Baugrund ist bis in eine Tiefe von 6,0 m als stark setzungsempfindlich einzustufen. Grund sind die Konsistenzen der bis in diese Tiefe anstehenden bindigen Böden.

Für das Gebäude kommt nur eine Tiefgründung auf Pfählen in Betracht. Dabei kann der Baugrund ab etwa 6,0 m als tragfähig eingestuft werden. Die Rammsondierungen ergaben bis 12,0 m Tiefe eine ausreichende Tragfähigkeit. Im weiteren Planungsverlauf sind genaue Bemessungsparameter durch Drucksondierungen CPT herzuleiten.

Zufahrten, Parkflächen:

Die oberen Bodenschichten weisen bis in Tiefen von 1,40 ... 1,90 m brauchbare Konsistenzen auf und können für die Herstellung der Zufahrten Parkflächen und genutzt werden. Durch weitere Anschüttung des Geländes bis auf Straßenniveau kann so ein Unterbau erzeugt werden, der den dynamischen Beanspruchungen von PKWs genügen wird. Im Bereich der LKW-Zufahrt ist zusätzlich Vlies kaschiertes Geogitter (bspw. Combigrid 30/30) in 2 Lagen zu um hohe Vertikallasten in Horizontallasten verstärken, umzulagern.

7.2 Bautechnische Hinweise

Anstehende humose Oberböden (durchwurzelte Bodenbereich bis etwa 0,20 m Tiefe) sind abzutragen und gemäß § 202 BauGB durch separate Lagerung in nutzbarem Zustand zu erhalten. Dieser Aushub kann für den Wiedereinbau im Bereich der Gründung und der Arbeitsraumverfüllung nicht verwendet werden.

Als Ersatz für den Oberboden und die humosen Auffüllungen ist verdichtungswilliger Erdstoff (SE, steinfrei, keine humosen Bestandteile, Feinkornanteil < 15 %) in Lagen von je 30 cm Schichtdicke lagenweise mit Verdichtung einzubauen. Für eine wirkungsvolle Verdichtung ist bei enggestuften Sanden der Wassergehalt zu optimieren ($w_n \sim 8 \dots 12$ %). Die Erhöhung des Einbauwassergehaltes sollte auf dem Haufwerk erfolgen. Wird eine Wasserzugabe im eingebauten Zustand erforderlich, hat dies sehr behutsam zu erfolgen. Ein Aufweichen des Untergrundes muss unbedingt verhindert werden. Bei den Erdarbeiten im Bereich statisch aktiver Bauteile ist grundsätzlich ein Verdichtungsgrad von $D_{Pr} \geq 98$ % nachzuweisen.

Nach Fertigstellung der Gründungssohlen sind Abnahmen nach DIN 1054 mit Verdichtungskontrolle/Kontrolle der Tragfähigkeit zu veranlassen. Dabei sind Verdichtungsgrade von $D_{Pr} \geq 98~\%$ nachzuweisen.

Im Bereich der Gründungssohlen stehen gemischtkörnige Böden an. Nachfolgende Hinweise sind zu beachten:

Beim Einbau gemischtkörniger Böden ist darauf zu achten, dass der Einbauwassergehalt den optimalen Wassergehalt nicht überschreitet $(w_n < w_{Pr})$.

Die Wiederverwendbarkeit gemischtkörniger bzw. bindiger Böden ist vom Wassergehalt abhängig.

Die einzelnen Schüttlagen und die Oberfläche müssen während längerer Arbeitszeitunterbrechungen eben hergestellt sein und dass für eine Entwässerung notwendige Gefälle besitzen.

Es wird empfohlen, die Baumaßnahme während einer trockenen, niederschlagsarmen Witterungsperiode durchzuführen. Um die anstehenden Böden in ihren Eigenschaften, insbesondere hinsichtlich der Verdichtbarkeit nicht nachteilig zu verändern, empfehlen wir, die Erdarbeiten bei einsetzenden Niederschlägen einzustellen.

Für die Wiederverwendung vorgesehene gemischtkörnige/bindige Böden sind gegen Wasserzutritt auf Halden zu lagern (Abdecken mit Planen bzw. Anwalzen der Halden). Die Aushubsohle ist vor sekundären Aufweichungen infolge von Niederschlagsereignissen z.B. mittels Folien oder einer Sauberkeitsschicht zu schützen.

Die Verdichtung gemischtkörniger/bindiger Böden erfolgt mit genoppter Walzentechnik (Schaffußwalze, Stachelwalze, Noppenwalze).

7.3 Herstellen von Baugruben und Gräben

Baugruben und Gräben können ohne rechnerischen Nachweis unter Einhaltung eines Böschungswinkels von $\beta \leq 60^\circ$ in gemischtkörnigen/bindigen Böden ausgehoben werden, andernfalls werden Verbaumaßnahmen erforderlich. Oberhalb der Gruben ist ein lastfreier Streifen von b $\geq 0,60$ m einzuhalten. Die Forderungen der DIN 4124 sind einzuhalten. Die Böschungen sind gegen Erosion zu schützen.

7.4 Pfahlgründung

Für die Vorbemessung einer Pfahlgründung kann von einer undrainierten Scherfestigkeit $c_{u,k} \sim 60 \text{ kN/m}^2$ und einem daraus abzuleitenden Bruchwert der Pfahlmantelreibung $q_{s,k} \sim 30 \text{ kN/m}^2$ ausgegangen werden. Diese Werte sind durch Drucksondierungen CPT und tiefer geführten Rammkernsondierungen kombiniert mit entsprechenden Laborversuchen zu unterlegen.

7.5 <u>Berechnungswerte</u>

Bei erdstatischen und Setzungsberechnungen können für die im baupraktisch interessierenden Tiefenbereich befindlichen Baugrundschichten nachfolgend genannte Rechenwerte in Ansatz gebracht werden:

Bodenschicht	Bodenkennwerte				
	Wichte	Wichte	Reibungs	Kohä-	Steife-
	feucht	Auftrieb	-Winkel	sion	modul
	γ	γ'	φ'	c,	Es
	[kN/m³]	[kN/m³]	[°]	[kN/m²]	[MN/m ²]
SE/SU mitteldicht	17	9,5	32,5	0	35√z
SE/SU dicht	18	10,5	35,0	0	50√z
UL weich	17,5	9	27,5	0	5√z
UL steif	18,5	10	27,5	2	10√z
UL halbfest	19,5	11	27,5	5	15√z
UM weich	16,5	8,5	25,0	0	10√z
UM steif	18,0	9,5	25,0	5	15√z
UM halbfest	19,5	10,5	25,0	10	20√z
TL weich	19,0	9	25,0	0	10√z
TL steif	20,0	10	25,0	5	15√z
TL halbfest	21,0	11	25,0	10	20√z
TA weich	17,5	7,5	20,0	5	10√z
TA steif	18,5	8,5	20,0	10	15√z
TA halbfest	19,5	9,5	20,0	15	20√z
OU/OT breiig	14,0	4,0	17,5	0	0
OU/OT weich	15,5	5,5	17,5	2	1√z
OU/OT steif	17,0	7,0	17,5	5	5√z

z = Einbindetiefe


7.6 Grund- und Schichtenwasser

Grundwasser wurde am 29.06.2022 in Tiefen von 1,80 ... 2,60 m (entspricht etwa 0,18 ... 0,30 m ü NHN) angeschnitten.


In Auswertung des hydrologischen Kartenmaterials, insbesondere der Daten der Grundwassermessstelle 3150 2021/Bralitz ist am Standort mit einem zu erwartenden höchsten Grundwasserstand von

und einem mittleren höchsten Grundwasserstand von

 $\underline{MHW} = 0.75 \text{ m } \ddot{u}. NHN zu rechnen.$



Quelle: LfU




Am Standort wird Schichtenwasser maßgebend, welches bei ungünstigen Witterungsbedingungen (Starkregen, Frost-Tau-Wechsel, ...) bis GOK ansteigen kann.

7.7 Schutz des Gebäudes vor Grund- und Schichtenwasser

Bedingt durch die anstehenden wenig durchlässigen Böden wird die Abdichtung nach W2.1-E erforderlich.

W2.1-E liegt bei der Abdichtung von erdberührten Bauteilen vor, auf die unter folgenden Randbedingungen Stauwasser, Grundwasser oder Hochwasser bis 3 m Wassersäule (mWs; 1 mWS = 9,80665 kPa) einwirkt. Folgende typische Situationen können zu W2.1-E führen. Situation 1: Stauwasser bis 3 m - Die unterste Abdichtungsebene liegt bis zu 3 m unter GOK und oberhalb des HGW/HHW. Die erdberührten Bauteile befinden sich ohne Dränung nach DIN 4095 in wenig durchlässigen Böden, so dass Stauwasser (siehe bis GOK erwarten ist Bild 4). zu Der Bemessungswasserstand ist in diesem Fall auf GOK anzusetzen.





Legende

a wenig wasserdurchlässig

Die weiteren Klassifizierungen und die Wahl der Abdichtungsstoffe obliegen dem zuständigen Fachplaner.

7.8 Schutz der Gründung vor Frost

Die erforderliche Gründungstiefe beträgt nach DIN 1054 1,00 m.

7.9 Versickerung der Oberflächenwässer

Die Beurteilung der Eignung von Böden für die Errichtung von Versickerungsanlagen erfolgt nach dem DWA-A 138 "Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser" in Verbindung mit DWA-M 153 "Handlungsempfehlung zum Umgang mit Regenwasser". Danach muss die wasseraufnehmende Schicht eine genügende Mächtigkeit ausreichendes Schluckvermögen aufweisen. Voraussetzungen sind bei Böden gegeben, deren Durchlässigkeit im Bereich von $k_f = 1 * 10^{-03}$ bis $1 * 10^{-06}$ m/s liegen.

Nach unseren oben beschriebenen Untersuchungen sind diese Voraussetzungen stofflich nicht gegeben. Es wird empfohlen, anfallendes Regenwasser in einen Teich einzuleiten, der mit Verdunstung und vegetativem Verbrauch ein Gleichgewicht einstellt. Die Planung sollte von einem hydrogeologischen Büro erfolgen.

7.10 Parkflächen und Zufahrten

Die Parkflächen und PKW-Zufahrten sind nach RStO 12 nach der Belastungsklasse Bk0,3 bis Bk1,8, Schwerlastverkehr befahrene LKW-Zufahrt nach der Belastungsklasse Bk3,2 bis Bk10 zu planen. Für das Planum ist flächendeckend von einer Frostempfindlichkeitsklasse F3 und ungünstigen Wasserverhältnissen auszugehen.

Das Planum ist intensiv mit schwerer Verdichtungstechnik nachzuverdichten. Die nach RStO 12, ZTV E-StB 17 und ZTV SoB-StB 04 geforderten Zielgrößen der Tragfähigkeit/Verdichtung sind in der Ausschreibung zu benennen und vom Baubetrieb nachzuweisen.

Frostschutzschicht und Tragschicht sind in den Fahrgassen mit LKW-Verehr mit Vlies kaschiertem Geogitter (bspw. Combigrid 30/30) zu verstärken.

7.11 Geotechnische Prüfungen

Entsprechend den v.g. Vorschriften sind Eigen- bzw. Fremdkontrollprüfungen der Erdbauarbeiten zu veranlassen. Die Mindestanzahl, der Prüfumfang sowie die zulässigen Prüfverfahren für Eigen- bzw. Fremdkontrollen sollten in der Ausschreibung ausgewiesen werden.

8 Anlagen

Sondierprofile BP/01 bis BP/15
Rammsondierung R/01 bis R/04
Kornverteilungen KV/01 bis KV/04

Konsistenzen K/01

LAGA-Prüfbericht: 2022/0701/6274-6277

(7 Seiten)

2022/0701/6278-6279

(4 Seiten)

Lageplan LP/01


9 <u>Schlussbemerkungen</u>

Die durchgeführten Sondierungen liefern nur einen stichprobenartigen Aufschluss im Bereich des Standortes. Sollte sich während der weiteren Baumaßnahmen die Bodensituation anders darstellen als hier beschrieben, so ist der Unterzeichnende darüber zu informieren.

Für ergänzende Erläuterungen sowie zur Klärung eventuell offener Fragen im weiteren Planungsverlauf, wie auch für die Durchführung der geotechnischen Prüfungen stehen wir gern zur Verfügung.

Das Gutachten ist ungekürzt den am Bau Beteiligten zugänglich zu machen.

Dieses Gutachten gilt nur für den v.g. Standort in 16248 Oderberg, Freienwalder Straße, Flur 8, Flurstück 316 und ist nicht auf andere Standorte übertragbar.




Gutachten vom 03.08.2022

Dipl.-Ing.(FH) Torsten Rütz Beratender Ingenieur für


Erd- und Grundbau BBIK






	Ingenieurbüro Rütz GmbH	Projekt :	Oderberg, Freienwa	alder Straße
Jole	Beraten - Messen - Prüfen	Projektnr.:	IBR/292/22	Anlage: BP/02
Y	14822 Borkheide, Beelitzer Str. 11	Koord.:	UTM 33435425 / 58	356978
	Fon: 033845-4730 Fax: -473208	Maßstab :	1: 30	Datum: 29.06.2022


RKS₂






	Ingenieurbüro Rütz GmbH	Projekt :	Oderberg, Freienwalder Straße	
	Derater - Messeri - Fraier	Projektnr.:	IBR/292/22	Anlage: BP/04
K	14822 Borkheide, Beelitzer Str. 11	Koord.:	UTM 33435405 / 5856962	
	Fon: 033845-4730 Fax: -473208	Maßstab:	1: 30	Datum: 29.06.2022

RKS 4






















Bemerkung:

	$\mathcal{R}^{\mathcal{B}}$	Ingenieurbüro Rütz GmbH	Projekt :	Oderberg, Freienwalder Straße	
		Beraten - Messen - Prüfen	Projektnr.:	IBR/292/22	Anlage: BP/09
		14822 Borkheide, Beelitzer Str. 11	Koord.:	UTM 33435391 / 5857001	
		Fon: 033845-4730 Fax: -473208	Maßstab :	1: 30	Datum: 29.06.2022

RKS 9








4.00m Endtiefe

√ -2.00m

		Ingenieurbüro Rütz GmbH	Projekt :	Oderberg, Freienwa	alder Straße
		Beraten - Messen - Prüfen	Projektnr.:	IBR/292/22	Anlage: BP/11
4	Y	14822 Borkheide, Beelitzer Str. 11	Koord.:	UTM 33435360 / 58	356987
		Fon: 033845-4730 Fax: -473208	Maßstab:	1: 30	Datum: 29.06.2022


RKS 11



<u></u> -2.00m


		Ingenieurbüro Rütz GmbH Beraten - Messen - Prüfen	Projekt :	Oderberg, Freienwa	alder Straße
		Berater meeser raien	Projektnr.:	IBR/292/22	Anlage: BP/12
Y		14822 Borkheide, Beelitzer Str. 11	Koord.:	UTM 33435375 / 58	357001
	<u>\</u>	Fon: 033845-4730 Fax: -473208	Maßstab :	1: 30	Datum: 29.06.2022

RKS 12










-2.00m


	70	Ingenieurbüro Rütz GmbH	Projekt :	Oderberg, Freienwa	alder Straße
;	, , , ,	Beraten - Messen - Prüfen	Projektnr.:	IBR/292/22	Anlage: BP/14
	X	14822 Borkheide, Beelitzer Str. 11	Koord.:	UTM 33435380 / 58	357036
L		Fon: 033845-4730 Fax: -473208	Maßstab :	1: 30	Datum: 29.06.2022





		Ingenieurbüro Rütz GmbH	Projekt :	Oderberg, Freienwa	alder Straße
		Beraten - Messen - Prüfen	Projektnr.:	IBR/292/22	Anlage: BP/15
4	X	14822 Borkheide, Beelitzer Str. 11	Koord.:	UTM 33435358 / 58	357007
		Fon: 033845-4730 Fax: -473208	Maßstab :	1: 30	Datum: 29.06.2022

RKS 15



_____-2.00m




Ingenieurbüro Rütz GmbH	Projekt:	Oderberg, Freienwalder Straße		
Beraten - Messen - Prüfen	Projektnr.:	IBR/292/22		
14822 Borkheide, Beelitzer Str. 11	Anlage:	R/01	Koord.:	
Fon: 033845-473 0 Fax: -473 208	Maßstab :	1: 50	Datum: 29.06.2022	


Rammsondierung DIN EN ISO 22476-2 DPH

R/01

Tiefe	N 10	Tiefe	N 10	Tiefe	N 10
0.10	3				
0.20	5				
0.30	6				


0.30	6		
0.40	5		
0.50	5		
0.60	6		
0.70	4		
0.80	2		
0.90	1		
1.00	1		
1.10	0		


















1

4.80	1		
4.90	0		
5.00	1		
5.10	2		
5.20	3		
		1	

5.30	4		
5.40	5		
5.50	4		
5.60	6		
5.70	7		

5.90	8					
6.00	7					
Bemerkung:						

5.80






Ingenieurbüro Rütz GmbH	Projekt:	Oderberg, Freienwalder Straße		
Beraten - Messen - Prüfen	Projektnr.:	IBR/292/22		
14822 Borkheide, Beelitzer Str. 11	Anlage:	R/02	Koord.:	
Fon: 033845-473 0 Fax: -473 208	Maßstab :	1: 56	Datum: 29.06.2022	

Rammsondierung DIN EN ISO 22476-2 DPH

Tiefe	N 10	Tiefe	N 10	Tiefe	N 10
0.10	4	6.10	6		
0.20	5	6.20	6		
0.30	5	6.30	5		
0.40	6	6.40	6		
0.50	5	6.50	7		
0.60	4	6.60	8		
0.70	3	6.70	7 7		
0.80	2	6.80 6.90	8		
1.00	1	7.00	8		
1.10	1	7.10	9		
1.20	1	7.20	8		
1.30	1	7.30	9		
1.40	0	7.40	8		
1.50	0	7.50	7		
1.60	1	7.60	7		
1.70	0	7.70	6		
1.80	1	7.80	8		
1.90	1	7.90	8		
2.00	1	8.00	7		
2.10	0	8.10	8		
2.20	0	8.20	8		
2.30	1	8.30	7		
2.40	1	8.40	8		
2.50	0	8.50	9 8		
2.60	0 1	8.60	9		
2.70	2	8.70 8.80	8		
2.90	1	8.90	7		
3.00	0	9.00	8		
3.10	1	9.10	7		
3.20	1	9.20	6		
3.30	0	9.30	5		
3.40	0	9.40	5		
3.50	1	9.50	6		
3.60	1	9.60	6		
3.70	0	9.70	5		
3.80	0	9.80	6		
3.90	0	9.90	7		
4.00	1	10.00	7		
4.10 4.20	1	10.10 10.20	8 9		
4.30	0	10.20	8		
4.40	1	10.40	9		
4.50	1	10.50	9		
4.60	1	10.60	10		
4.70	1	10.70	11		
4.80	1	10.80	12		
4.90	1	10.90	11		
5.00	3	11.00	10		
5.10	4	11.10	11		
5.20	4	11.20	12		
5.30	4	11.30	11		
5.40	3	11.40	12		
5.50 5.60	2 4	11.50 11.60	12 13		
5.70	5	11.70	14		
5.80	6	11.80	14		
5.90	4	11.90	15		
6.00	4	12.00	16		
D					




Bemerkung:



Ingenieurbüro Rütz GmbH	Projekt:	Oderberg, Freienwalder Straße		
Beraten - Messen - Prüfen	Projektnr.:	IBR/292/22		
14822 Borkheide, Beelitzer Str. 11	Anlage:	R/03	Koord.:	
Fon: 033845-473 0 Fax: -473 208	Maßstab :	1: 50	Datum: 29.06.2022	

∣Rammso	
DIN EN I	SO 22476-2 DPH

Tiefe	N 10	Tiefe	N 10	Tiefe	N 10
0.10	2				
0.20	4				
0.30	5				
0.40	6				
0.50	5				
0.60	4				
0.70	3				
0.80	1				
0.90	1				
1.00	0				
	1				
1.10					
1.20	1				
1.30	0				
1.40	1				
1.50	1				
1.60	0				
1.70	0				
1.80	1				
1.90	1				
2.00	1				
2.10	2				
2.20	1				
2.30	1				
2.40	0				
2.50	1				
2.60	0				
2.70	0				
2.80	1				
2.90	0				
3.00	1				
3.10	1				
3.20	1				
3.30	2				
3.40	1				
3.50	1				
3.60	1				
3.70					
	1				
3.80	0				
3.90	1				
4.00	0				
4.10	0				
4.20	1				
4.30	0				
4.40	1				
4.50	0				
4.60	0				
4.70	1				
4.80	1				
4.90	0				
5.00	1		1		
5.10	2				
5.20	3				
5.30	4				
5.40	5				
5.50	4				
5.60	6				
5.70	7				
5.80	7				
5.90	8				
6.00	7				
บบ.ช	1	l		I	




Bemerkung:



Ingenieurbüro Rütz GmbH	Projekt:	Oderberg, Freienwalder Straße		
Beraten - Messen - Prüfen	Projektnr.:	IBR/292/22		
14822 Borkheide, Beelitzer Str. 11	Anlage:	R/04	Koord.:	
Fon: 033845-473 0 Fax: -473 208	Maßstab :	1: 56	Datum: 29.06.2022	

Rammsondierung DIN EN ISO 22476-2 DPH

Tiefe	N 10	Tiefe	N 10	Tiefe	N 10
0.10	3	6.10	7		
0.20	4	6.20	6		
0.30	4	6.30	7		
0.40	3	6.40	7		
0.50	3	6.50	7		
0.60	2	6.60	6		
0.70	3	6.70	7		
0.80	1	6.80	7		
0.90	1	6.90	7		
1.00	1	7.00	8		
1.10	0	7.10	7		
1.20	1	7.20	6		
1.30	0	7.30	5		
1.40	0	7.40	6		
1.50	1	7.50	<u>5</u>		
1.60	0	7.60	7 		
1.70 1.80	1	7.70 7.80	<u>8</u> 7		
1.90	1	7.90	7		
2.00	2	8.00	7		
2.10	2	8.10	8		
2.20	1	8.20	7		
2.30	1	8.30	9		
2.40	0	8.40	8		
2.50	0	8.50	8		
2.60	0	8.60	8		
2.70	1	8.70	8		
2.80	0	8.80	8		
2.90	1	8.90	8		
3.00	0	9.00	7		
3.10	1	9.10	4		
3.20	0	9.20	5		
3.30	0	9.30	5		
3.40	1	9.40	5		
3.50	0	9.50	5		
3.60	0	9.60	5		
3.70	1	9.70	6		
3.80	1	9.80	6		
3.90	1	9.90	8 8		
4.00	1	10.00	8 9		
4.10	1	10.10 10.20	<u> </u>		
4.30	1	10.20	9		
4.40	1	10.30	10		
4.50	1	10.50	10		
4.60	1	10.60	12		
4.70	1	10.70	11		
4.80	2	10.80	9		
4.90	2	10.90	9		
5.00	4	11.00	9		
5.10	3	11.10	9		
5.20	3	11.20	10		
5.30	4	11.30	9		
5.40	3	11.40	10		
5.50	5	11.50	10		
5.60	6	11.60	12		
5.70	6	11.70	16		
5.80	6	11.80	17		
5.90	7	11.90	17		
6.00	. 6	12.00	18	<u> </u>	



Bemerkung:



Beraten - Messen - Prüfen

14822 Borkheide, Beelitzer Str. 11


Kornverteilung

DIN EN ISO 17892-4

Projekt : Oderberg, Freienwalder Straße

Projektnr.: IBR/292/22

Datum : 29.06.2022





Beraten - Messen - Prüfen

14822 Borkheide, Beelitzer Str. 11

Fon: 033845-4730 Fax: -473208

Kornverteilung


DIN EN ISO 17892-4

Projekt : Oderberg, Freienwalder Straße

Projektnr.: IBR/292/22

: 29.06.2022 Datum

Anlage : KV/02





Beraten - Messen - Prüfen

14822 Borkheide, Beelitzer Str. 11

Fon: 033845-4730 Fax: -473208

Kornverteilung


DIN EN ISO 17892-4

Projekt : Oderberg, Freienwalder Straße

Projektnr.: IBR/292/22

: 29.06.2022 Datum

Anlage





Beraten - Messen - Prüfen

14822 Borkheide, Beelitzer Str. 11

Fon: 033845-4730 Fax: -473208

Kornverteilung


DIN EN ISO 17892-4

Projekt : Oderberg, Freienwalder Straße

Projektnr.: IBR/292/22

: 29.06.2022 Datum

Anlage : KV/03





Ingenieurbüro Rütz GmbH Beraten - Messen - Prüfen 14822 Borkheide Beelitzer Str. 11 Fon: 033845-4730 Fax: -473208

Prüfungsnr.: IBR/292/22 Anlage: K/01

zu: Erdstoffeinstufung

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze nach DIN EN ISO 17892-12

Prüfungsnr.: IBR/292/22

Bauvorhaben: 16248 Oderberg, Freienwalder Straße

Neubau NORMA-Markt

Auftraggeber: MGR Immobilienverw. GmbH, Ahrensfelde

am: 13.06.2022

Bemerkung:

Entnahmestelle: RKS 1

Entnahmetiefe: 1,50-2,10

Bodenart: T+fS,u,ms',h

Art der Entnahme: gestört

Entnahme am: 29.06.2022 durch: ra/phil.

Fließgrenze					
Behälter Nr.:	1	2	3		
Zahl der Schläge:	40	30	22		
Feuchte Probe + Behälter m+m _B [g]:	37,36	33,71	38,53		
Trockene Probe + Behälter m _d +m _B [g]:	33,08	30,50	33,88		
Behälter m _B [g]:	27,09	26,25	28,02		
Wasser $m - m_d = m_w$ [g]:	4,28	3,21	4,65		
Trockene Probe m _d [g]:	5,99	4,25	5,86		
Wassergehalt m _w / m _d * 100 [%]:	71,45	75,53	79,35		
Wert übernehmen	\boxtimes	\boxtimes	\boxtimes		

Ausrollgrenze					
4	5	6			
31,22	32,11	31,41			
30,56	31,34	30,59			
28,71	29,12	28,27			
0,66	0,77	0,82			
1,85	2,22	2,32			
35,68	34,68	35,34			


m unter GOK


62,4 % Natürlicher Wassergehalt: Größtkorn: Masse des Überkorns: g Trockenmasse der Probe: g Überkornanteil: ü 0,00 % Anteil ≤ 0.4 mm: m_d / m100,00 Anteil ≤ 0.06 mm: Anteil ≤ 0.002 mm: m_T / m % Wassergehalt (Überkorn) w_Ü 0,00 * ü 62,40 % korr. Wassergehalt: w_k = 1.0-ü Fließgrenze 77,75 % \mathbf{w}_{L} Ausrollgrenze 35.24 %

 W_P

OT Bodengruppe Plastizitätszahl 42,52 % Konsistenzzahl 0,36 ≜ breiig Liquiditätszahl 0,64 Aktivitätszahl







Bemerkungen:

© Bv IDAT-GmbH 1995 - 2017 V 4.33



gefta umweltlabor gmbh niemetzstr. 47-49 12055 berlin

PRÜFBERICHT

Nr.: 2022/0701/6274-6277

Untersuchungsobjekt It. Auftraggeber

IBR/292/22

16248 Oderberg

Freienwalder Straße, FISt. 316

MP01 bis MP04

Auftraggeber IBR Ingenieurbüro Rütz GmbH

Anschrift Beelitzer Str. 11

14822 Borkheide

Probeneingang 01.07.2022 Beginn der Laboruntersuchung 01.07.2022 Ende der Laboruntersuchung 06.07.2022

Probenanzahl 4 Bodenproben

Angeliefert durch den Auftraggeber

Auftrag Ermittlung der Gehalte an

> Parametern nach Laga Zuordnungswerte für Bodenmaterial, Tab. II, 1.2-4 u. 1.2-5

Umfang dieses Untersuchungsberichtes: 7 Seiten

06.07.2022

Geschäftsführer Ust. - idnr.

Hausanschrift : gefta umweltlabor gmbh, Niemetzstrasse 47-49, 12055 Berlin internet : www.umweltlabor.de; gefta@umweltlabor.de
Telekommunikation : Tel 030 / 54715410; Fax 030 / 54715419
Bankverbindung : IBAN : DE 06 1005 0000 1110 0051 87, BIC : BELADEBEXXX
Registergericht : Amtsgericht Berlin Charlottenburg HRB 29185

: Volker Breiner; Jörg Fraaß; Claus Jacobi; Sascha Neuhold : DE 136702942

Die Veröffentlichung von Auszügen oder von Teilen des Prüfberichtes ist nur mit Zustimmung der Gefta Umweltlabor GmbH gestattet.

Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025 Die Akkreditierung gilt für die in der Urkundenanlage aufgeführten Prüfverfahren.

Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-19370-01-00



Bericht Nr. 2022/0701/6274-6277

IBR/292/22

06.07.2022

Ergebnisse nach LAGA:

LAGA Feststoff	Ergebnisse MP01	Ergebnisse MP02	Z 0 Sand	Z 1	Z 2
Lab. Nr.:	6274	6275			
	mg/kg Ts.	mg/kg Ts.	mg/kg Ts.	mg/kg Ts.	mg/kg Ts.
Arsen	6,84	4,71	10	45	150
Blei	24,9	12,6	40	210	700
Cadmium	0,31	0,18	0,4	3	10
Chrom (ges.)	12,5	8,73	30	180	600
Kupfer	11,5	8,85	20	120	400
Nickel	10,6	7,48	15	150	500
	< BG	< BG	0,1	1,5	5
Quecksilber			0,4	2,1	7
Thallium	< BG	< BG	60	450	1500
Zink	45,5	26,7			
Cyanide ges.	< BG	< BG		3	5
	%	%	%	%	%
TOC	0,11	0,60	0,5	1,5	5
	mg/kg Ts.	mg/kg Ts.	mg/kg Ts.	mg/kg Ts.	mg/kg Ts.
EOX	< BG	< BG	1	3	10
MKW (C10-C40)	< BG	55	100	600	2000
MKW _(C10-C22)	< BG	< BG	100	300	1000
Σ BTEX	< BG	< BG			
Σ LHKW	< BG	< BG	1	1	1
			1	1	1
Σ PCB _{6 n. DIN}	< BG	< BG	0,05	0,15	0,5
-Naphthalin	<bg< td=""><td><bg< td=""><td></td><td></td><td></td></bg<></td></bg<>	<bg< td=""><td></td><td></td><td></td></bg<>			
-Acenaphthylen	<bg< td=""><td><bg< td=""><td></td><td></td><td></td></bg<></td></bg<>	<bg< td=""><td></td><td></td><td></td></bg<>			
-Acenaphthen	<bg< td=""><td><bg< td=""><td></td><td></td><td></td></bg<></td></bg<>	<bg< td=""><td></td><td></td><td></td></bg<>			
-Fluoren	<bg< td=""><td><bg< td=""><td></td><td></td><td></td></bg<></td></bg<>	<bg< td=""><td></td><td></td><td></td></bg<>			
-Phenanthren	<bg< td=""><td>0,10</td><td></td><td></td><td></td></bg<>	0,10			
-Anthracen	<bg< td=""><td>0,04</td><td></td><td></td><td></td></bg<>	0,04			
-Fluoranthen	0,07	0,14 0,11			
-Pyren -Benzo(a)anthracen	0,06 0,03	0,11			
-Chrysen	0,03	0,11			
-Benzo(b)fluoranthen	<bg< td=""><td>0,06</td><td></td><td></td><td></td></bg<>	0,06			
-Benzo(k)fluoranthen	0,02	0,04			
-Benzo(a)pyren	0,05	0,08	0,3	0,9	3
-Dibenzo(a,h)anthr.	<bg< td=""><td><bg< td=""><td>·</td><td></td><td></td></bg<></td></bg<>	<bg< td=""><td>·</td><td></td><td></td></bg<>	·		
-Benzo(g,h,i)perylen	<bg< td=""><td><bg< td=""><td></td><td></td><td></td></bg<></td></bg<>	<bg< td=""><td></td><td></td><td></td></bg<>			
-Indo(1,2,3,c,d)pyren	<bg< td=""><td><bg< td=""><td></td><td></td><td></td></bg<></td></bg<>	<bg< td=""><td></td><td></td><td></td></bg<>			
Σ PAK (EPA)	0,27	0,78	3	3 (9)	30

< BG = kleiner Bestimmungsgrenze



Bericht Nr. 2022/0701/6274-6277

IBR/292/22

06.07.2022

LAGA Eluat	Ergebnisse MP01	Ergebnisse MP02	Z 0	Z 1.1	Z 1.2	Z 2
Lab. Nr.:	6274	6275				
			25.05	25.05	0.40	5.5.40
pН	7,91	7,50	6,5-9,5	6,5-9,5	6-12	5,5-12
el. Leitfähigkeit	56 μS/cm	102 μS/cm	250 μS/cm	250 μS/cm	1500 μS/cm	2000 μS/cm
	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Chlorid	0,82	7,41	30	30	50	100
Sulfat	4,18	8,77	20	20	50	200
Cyanide (ges.)	< BG	< BG	0,005	0,005	0,010	0,020
Arsen	< BG	< BG	0,014	0,014	0,020	0,060
Blei	< BG	< BG	0,040	0,040	0,080	0,200
Cadmium	< BG	< BG	0,0015	0,0015	0,003	0,006
Chrom (ges.)	< BG	< BG	0,0125	0,0125	0,025	0,060
Kupfer	0,005	0,006	0,020	0,020	0,060	0,100
Nickel	< BG	< BG	0,015	0,015	0,020	0,070
Quecksilber	< BG	< BG	0,0005	0,0005	0,001	0,002
Zink	0,007	0,012	0,150	0,150	0,200	0,600
Phenolindex	< BG	< BG	0,020	0,020	0,040	0,100

< BG = kleiner Bestimmungsgrenze



Bericht Nr. 2022/0701/6274-6277

IBR/292/22

06.07.2022

LAGA Feststoff	Ergebnisse MP03	Ergebnisse MP04	Z 0 Sand	Z 1	Z 2
Lab. Nr.:	6276	6277			
	mg/kg Ts.	mg/kg Ts.	mg/kg Ts.	mg/kg Ts.	mg/kg Ts.
Arsen	1,84	3,61	10	45	150
Blei	23,4	14,7	40	210	700
Cadmium	0,23	0,19	0,4	3	10
Chrom (ges.)	13,5	8,58	30	180	600
Kupfer	8,67	7,34	20	120	400
Nickel	< BG		15	150	500
		7,60	0,1	1,5	5
Quecksilber	< BG	< BG	0,4	2,1	7
Thallium	< BG	< BG			-
Zink	55,4	30,0	60	450	1500
Cyanide ges.	< BG	< BG		3	5
	%	%	%	%	%
TOC	0,90	0,50	0,5	1,5	5
	mg/kg Ts.	mg/kg Ts.	mg/kg Ts.	mg/kg Ts.	mg/kg Ts.
EOX	< BG	< BG	1	3	10
MKW (C10-C40)	68	< BG	100	600	2000
MKW (C10-C22)	< BG	< BG	100	300	1000
Σ BTEX	< BG	< BG			
Σ LHKW	< BG	< BG	1	1	1
			1	1	1
Σ PCB _{6 n. DIN}	< BG	< BG	0,05	0,15	0,5
-Naphthalin	<bg< td=""><td><bg< td=""><td></td><td></td><td></td></bg<></td></bg<>	<bg< td=""><td></td><td></td><td></td></bg<>			
-Acenaphthylen	<bg< td=""><td><bg< td=""><td></td><td></td><td></td></bg<></td></bg<>	<bg< td=""><td></td><td></td><td></td></bg<>			
-Acenaphthen	<bg< td=""><td><bg< td=""><td></td><td></td><td></td></bg<></td></bg<>	<bg< td=""><td></td><td></td><td></td></bg<>			
-Fluoren	<bg< td=""><td><bg< td=""><td></td><td></td><td></td></bg<></td></bg<>	<bg< td=""><td></td><td></td><td></td></bg<>			
-Phenanthren	0,04	<bg< td=""><td></td><td></td><td></td></bg<>			
-Anthracen -Fluoranthen	<bg 0,14</bg 	<bg <bg< td=""><td></td><td></td><td></td></bg<></bg 			
-Pyren	0,14	<bg< td=""><td></td><td></td><td></td></bg<>			
-Benzo(a)anthracen	<bg< td=""><td><bg< td=""><td></td><td></td><td></td></bg<></td></bg<>	<bg< td=""><td></td><td></td><td></td></bg<>			
-Chrysen	0,12	<bg< td=""><td></td><td></td><td></td></bg<>			
-Benzo(b)fluoranthen	0,08	<bg< td=""><td></td><td></td><td></td></bg<>			
-Benzo(k)fluoranthen	0,04	<bg< td=""><td></td><td></td><td></td></bg<>			
-Benzo(a)pyren	0,10	<bg< td=""><td>0,3</td><td>0,9</td><td>3</td></bg<>	0,3	0,9	3
-Dibenzo(a,h)anthr.	<bg< td=""><td><bg< td=""><td></td><td></td><td></td></bg<></td></bg<>	<bg< td=""><td></td><td></td><td></td></bg<>			
-Benzo(g,h,i)perylen	<bg< td=""><td><bg< td=""><td></td><td></td><td></td></bg<></td></bg<>	<bg< td=""><td></td><td></td><td></td></bg<>			
-Indo(1,2,3,c,d)pyren	<bg< td=""><td><bg< td=""><td></td><td></td><td></td></bg<></td></bg<>	<bg< td=""><td></td><td></td><td></td></bg<>			
Σ PAK (EPA)	0,63	<bg< td=""><td>3</td><td>3 (9)</td><td>30</td></bg<>	3	3 (9)	30

< BG = kleiner Bestimmungsgrenze



Bericht Nr. 2022/0701/6274-6277

IBR/292/22

06.07.2022

LAGA Eluat	Ergebnisse MP03	Ergebnisse MP04	Z 0	Z 1.1	Z 1.2	Z 2
Lab. Nr.:	6276	6277				
pH	7,47	7,72	6,5-9,5	6,5-9,5	6-12	5,5-12
el. Leitfähigkeit	167 μS/cm	59 μS/cm	250 μS/cm	250 μS/cm	1500 μS/cm	2000 μS/cm
	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Chlorid	1,57	1,07	30	30	50	100
Sulfat	4,63	5,33	20	20	50	200
Cyanide (ges.)	< BG	< BG	0,005	0,005	0,010	0,020
Arsen	< BG	< BG	0,014	0,014	0,020	0,060
Blei	< BG	< BG	0,040	0,040	0,080	0,200
Cadmium	< BG	< BG	0,0015	0,0015	0,003	0,006
Chrom (ges.)	< BG	< BG	0,0125	0,0125	0,025	0,060
Kupfer	0,005	0,012	0,020	0,020	0,060	0,100
Nickel	< BG	< BG	0,015	0,015	0,020	0,070
Quecksilber	< BG	< BG	0,0005	0,0005	0,001	0,002
Zink	0,016	0,095	0,150	0,150	0,200	0,600
Phenolindex	< BG	< BG	0,020	0,020	0,040	0,100

< BG = kleiner Bestimmungsgrenze



Bericht Nr. 2022/0701/6274-6277

IBR/292/22

06.07.2022

Beurteilung nach LAGA (Boden)

Die Beurteilung erfolgt nach *LAGA – Technische Regel Boden Stand 05.11.2004, Tabellen II, 1.2-2 bis 1.2-5.* Die entsprechenden Erläuterungen und Unterpunkte sind zusätzlich zu beachten):

Das untersuchte Material ist hinsichtlich der untersuchten Parameter nach LAGA wie folgt zu beurteilen

Probe	Zuordnungskategorie		
MP01	Z 0		
MP02	Z 1.1 (TOC)		
MP03	Z 1.1 (TOC)		
MP04	Z 1.1 (TOC)		

Die verbindliche Einstufung (falls erforderlich) obliegt ausschließlich der zuständigen Abfallbehörde.

Anmerkung

Das Probenmaterial wird 3 Monate lang nach Probeneingang aufbewahrt. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Die Messunsicherheiten der verwendeten Methoden werden auf Anfrage mitgeteilt.

1 = nicht akkreditiertes Verfahren
2 = im Unterauftrag vergeben

GEFTA Umweltlabor GmbH

JULIANSO SATASANS

Dipl.-Ing. (FH) Sascha Neuhold - Geschäftsführer -



Bericht Nr. 2022/0701/6274-6277

IBR/292/22

06.07.2022

Bestimmungsgrenzen
Bestimmung der Kenndaten erfolgt nach DIN 32645

Boden	Analysenverfahren	Bestimmungsgrenze Feststoff
Trockensubstanz	DIN ISO 11 465: 1996-12	0,01 %
Eluat	DIN 38 414 S4: 1984-10	
Säureaufschluss	DIN EN 13346 (S7a): 2001-04	
TOC	DIN EN 1484 ¹ : 1997-05	0,05 %
		mg/kg
Cyanide ges.	DIN EN ISO 17380: 2013-10	0,25
Arsen	DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-09	1,0
Blei	DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-09	4,0
Cadmium	DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-09	0,1
Chrom	DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-09	3,0
Kupfer	DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-09	3,0
Nickel	DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-09	3,0
Quecksilber	DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-09	0,06
Thallium	DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-09	0,4
Zink	DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-09	3,0
Organische Stoffe		mg/kg
BTEX	DIN 38 407 F9-1 : 1991-05	0,1
LHKW	DIN EN ISO 10301 (F4): 1997-08	0,2
EOX	DIN 38 409 H8 ¹ :1984-09	0,5
MKW	DIN ISO 16703: 2011-09 / DIN EN 14039: 2005-01	50
PCB	DIN EN 17322 : 2021-03	0,02
PAK (BaP)	LUA NRW Merkblatt 1 1994	0,15 (BaP 0,04)

Wasser	Analysenverfahren	Bestimmungsgrenze
		Eluat
pH-Wert	DIN EN ISO 10523: 2012-04	
Leitfähigkeit	DIN EN 27888: 1993-11	
lonen		mg/L
Cyanide ges.	DIN EN ISO 14403: 2012-10	0,003
Chlorid	DIN EN ISO 10304-1 (D20): 2009-07	0,20
Sulfat	DIN EN ISO 10304-1 (D20): 2009-07	0,65
Metalle/Nichtmetalle		μg/L
Arsen	DIN EN ISO 11885 (E22) ¹ : 2009-09	10
Blei	DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-09	5
Cadmium	DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-09	0,5
Chrom	DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-09	5
Kupfer	DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-09	5
Nickel	DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-09	10
Quecksilber	DIN EN ISO 11885 (E22)1: 2009-09	0,1
Thallium	DIN EN ISO 11885 (E22)1 : 2009-09	1
Zink	DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-09	8
Organische Stoffe		μg/L
Phenolindex	DIN EN ISO 14402:1999-12	5



gefta umweltlabor gmbh niemetzstr. 47-49 12055 berlin

PRÜFBERICHT

Nr.: 2022/0701/6278-6279

Untersuchungsobjekt IBR/292/22

It. Auftraggeber 16248 Oderberg

Freienwalder Straße, FISt. 316

MP 05, MP 06

Auftraggeber IBR Ingenieurbüro Rütz GmbH

Anschrift Beelitzer Str. 11

14822 Borkheide

Probeneingang 01.07.2021 Beginn der Laboruntersuchung 01.07.2021 Ende der Laboruntersuchung 06.07.2021

Probenanzahl 2 Bodenproben

Angeliefert durch den Auftraggeber

Auftrag Ermittlung der Gehalte an

2x Parameter nach BBodschV Anhang 2,

Tab. 1.4 (Prüfwerte)

Wirkungspfad Boden-Mensch 2x Parameter nach BBodSchV Wirkungspfad Boden-Nutzpflanze

Umfang dieses Untersuchungsberichtes: 4 Seiten

06.07.2021

Hausanschrift internet Geschäftsführer Ust. - idnr.

Hausanschrift : gefta umwettlabor gmbh, Niemetzstrasse 47-49, 12055 Berlin internet : www.umwettlabor.de; gefta@umwettlabor.de
Telekommunikation : Tel 030 / 54715410; Fax 030 / 54715419

Bankverbindung : IBAN : DE 06 1005 0000 1110 0051 87, BIC : BELADEBEXXX Registergericht : Amtsgericht Berlin Charlottenburg HRB 29185 : Volker Breiner; Jörg Fraaß; Claus Jacobi; Sascha Neuhold : DE 136702942

Die Veröffentlichung von Auszügen oder von Teilen des Prüfberichtes ist nur mit Zustimmung der Gefta Umweltlabor GmbH gestattet.

Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025 Die Akkreditierung gilt für die in der Urkundenanlage aufgeführten Prüfverfahren.

Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-19370-01-00





Bericht Nr. 2022/0701/6278-6279 IBR/292/22

06.07.2021

Ergebnisse nach BBodSchV:

BBodSchV / Wirkungspfad Boden Mensch:

_	MP 05	MP 06	Zum Vergleich: Prüfwerte nach § 8 Abs.1 Satz 2 Nr. 1 des BBodSchG für die direkte Aufnahme von Schadstoffen auf Kinderspielflächen
LaborNr.	6278	6279	
	mg/kg Ts.	mg/kg Ts.	mg/kg Ts.
Arsen	6,18	6,40	25
Blei	27,1	24,2	200
Cadmium	0,32	0,27	10 (2,0)
Cyanide gesamt	0,67	0,53	50
Chrom gesamt	12,2	8,40	200
Nickel	11,7	10,3	70
Quecksilber	< BG	< BG	10
Aldrin	< BG	< BG	2
Benzo(a)pyren	< BG	< BG	2
DDT	< BG	< BG	40
Hexachlorbenzol	< BG	< BG	4
HCH	< BG	< BG	5
Pentachlorphenol	< BG	< BG	50
PCB (6 Subst. N. DIN)	< BG	< BG	0,4

< BG = kleiner Bestimmungsgrenze

BBodSchV / Wirkungspfad Boden-Nutzpflanze:

Feststoff	MP 05	MP 06	Zum Vergleich: Prüfwerte WF Boden – Nutzpflanze Nutzgärten nach BBodSchV	Zum Vergleich: Maßnahmenwert WF Boden – Nutzpflanze Nutzgärten nach BBodSchV
LaborNr.	6278	6279		
	mg/kg Ts.	mg/kg Ts.	mg/kg Ts.	mg/kg Ts.
Arsen _{KW}	0,013	0,011	200	
Quecksilber _{kw}	0,003	0,005	5	
Blei _{AN}	0,027	0,024	0,1	
Cadmium _{AN}	< BG	< BG	-	0,04/0,1
Thallium _{AN}	< BG	< BG	0,1	
Benzo(a)pyren	0,10	0,11	1	

< BG = kleiner Bestimmungsgrenze, AN = Ammonium-Nitrat-Aufschluss, KW = Säureaufschluß





Bericht Nr. 2022/0701/6278-6279

IBR/292/22

06.07.2021

Anmerkung

Das Probenmaterial wird 3 Monate lang nach Probeneingang aufbewahrt.
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände.
Die Messunsicherheiten der verwendeten Methoden werden auf Anfrage mitgeteilt.

1 = nicht akkreditiertes Verfahren 2 = Fremdvergabe

GEFTA Umweltlabor GmbH

gefta Umweltlabor GmbH

Dipl.-Ing. (FH) Sascha Neuhold

- Geschäftsführer -



Bericht Nr. 2022/0701/6278-6279

IBR/292/22

06.07.2021

Bestimmungsgrenzen
Bestimmung der Kenndaten erfolgt nach DIN 32645

Boden	Analysenverfahren	Bestimmungsgrenze Feststoff
Trockensubstanz	DIN ISO 11 465: 1996-12	0,01 %
Eluat	DIN 38 414 S4: 1984-10	
Säureaufschluss	DIN EN 13346 (S7a): 2001-04	
Ammoniumnitrataufschluss (AN)	DIN 19730 ^{1:} : 200907	
TOC	DIN EN 1484 ¹ : 1997-05	0,05 %
		mg/kg
Cyanide ges.	DIN EN ISO 17380: 2013-10	0,25
Metalle		mg/kg
Arsen	DIN EN ISO 11885 (E22):2009-09	1,0
Blei	DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-09	4,0 (AN: 0,01)
Cadmium	DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-09	0,1 (AN: 0,01)
Chrom	DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-09	3,0
Kupfer	DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-09	3,0
Nickel	DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-09	3,0
Quecksilber	DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-09	0,06
Thallium	DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-09	0,4 (AN: 0,01)
Zink	DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-09	3,0
Organische Stoffe		mg/kg
BTEX	DIN 38 407 F9-1 : 1991-05	0,5
LHKW	DIN EN ISO 10301 (F4): 1997-08	0,1
EOX	DIN 38 409 H8 ¹ :1984-09	0,5
MKW	DIN ISO 16703: 2011-09 / DIN EN 14039: 2005-01	50
PCB	DIN EN 15308: 2016-12	0,02
PAK (BaP)	LUA NRW Merkblatt 1 1994	0,15 (BaP 0,04)
Phenole (PCP)	ISO 8165-2 : 1999-07	0,10
Organochlorpestizde	DIN ISO 10382 : 2003-05	0,01

Wasser	Analysenverfahren	Bestimmungsgrenze Eluat
pH-Wert	DIN EN ISO 10523: 2012-04	
Leitfähigkeit	DIN EN 27888: 1993-11	
lonen		mg/L
Cyanide ges.	DIN EN ISO 14403: 2012-10	0,003
Chlorid	DIN EN ISO 10304-1 (D20): 2009-07	0,20
Sulfat	DIN EN ISO 10304-1 (D20): 2009-07	0,65
Metalle/Nichtmetalle		μg/L
Arsen	DIN EN ISO 11885 (E22) ¹ : 2009-09	10
Blei	DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-09	5
Cadmium	DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-09	0,5
Chrom	DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-09	5
Kupfer	DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-09	5
Nickel	DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-09	10
Quecksilber	DIN EN ISO 11885 (E22)1: 2009-09	0,1
Thallium	DIN EN ISO 11885 (E22) ¹ : 2009-09	1
Zink	DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-09	8
Organische Stoffe		μg/L
Phenolindex (photometrisch)	DIN 38 409 H16-1 : 1984-06	10

IBR/292/22 Anlage: LP/01



